


<b>ing. Tomáš Pinkava - CONSILIUM</b> Na Fišerce 2, 160 00 Praha 6 IČ:63965801 DIČ:CZ5907270996			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : <b>ing. TOMÁŠ PINKAVA</b>	ARCHITEKT : <b>ing.arch. MARTA ŠIMONÍKOVÁ</b>	VYPRACOVAL : <b>Pavel BRAMBORA</b> 	
INVESTOR : ČNB Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1			
AKCE : <b>OPTIMALIZACE VÝPOČETNÍCH STŘEDISEK          ÚSTŘEDÍ ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1</b>		STUPEŇ DOKUMENTACE : <b>DOKUMENTACE          PRO REALIZACI STAVBY</b>	
ČÁST : <b>F1. POZEMNÍ OBJEKTY</b>	DATUM : <b>04. 2012</b>		MĚŘÍTKO : <b>-</b>
PROFESE : <b>F1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>		Č.PŘÍLOHY : <b>F1.1.2.10</b>	Č. PARÉ :
PŘÍLOHA : <b>Tabulka místností</b>			

číslo místnosti	stávající označení		nový název	stávající konstrukce			nové konstrukce			stávající	nová	poznámka
	název	doplňující název		podlaha	povrchy	podhled	podlaha	povrchy	podhled	sv. výška místnosti [m]	sv. výška místnosti [m]	

## VLOŽENÉ PATRO

VP303	velín		CVS - centrální výpočetní středisko	epoxidový nátěr+zdvojená podlaha	omítka, malba	SdK+rastrový	epoxidový nátěr+zdvojená podlaha	omítka, malba	bez podhledu	2,3	2,71	
VP304	středisko	výpočetní	obslužný prostor CVS	epoxidový nátěr+zdvojená podlaha	omítka, malba	SDK+rastrový	epoxidový nátěr+zdvojená podlaha	omítka, malba	SDK+rastrový	2,3	2,3 / 2,71	podhled ponechán v části místnosti
VP305	strojovna	VZT		epoxidová stěrka	omítka, malba		beze změny			2,53	2,53	úpravy pro ZTI a umístění stavebního vysavače
VP809	chodba			epoxidový nátěr+zdvojená podlaha	omítka, malba	SDK+rastrový	beze změny			2,2	2,2	provizorní opatření, povrchové úpravy po stavebních pracích

## MEZIPATRO

MP335	kancelář		Strojovna chlazení	epoxidový nátěr+zdvojená podlaha	omítka, malba	rastrový	epoxidová stěrka	akustická předstěna	akustický podhled	2,6	3	strojovna VZT
MP336	kancelář	Programátoři		epoxidový nátěr+zdvojená podlaha	omítka, malba	rastrový	epoxidová stěrka	akustická předstěna	akustický podhled	2,6	3	místnost zrušena, prostor přiřazen ke stojovně VZT MP335
MP814	chodba			epoxidový nátěr+zdvojená podlaha	omítka, malba	rastrový	beze změny			2,3	2,3	rozebrání podlahy pro montáž TZB, povrchové úpravy po stavebních pracích
MP339	kancelář	Operátoři		epoxidový nátěr+zdvojená podlaha	omítka, malba	rastrový	beze změny			2,8	2,8	rozebrání části podlahy
MP339A	sklad	vyřazený výpočetní technika		epoxidový nátěr+zdvojená podlaha	omítka, malba	rastrový	beze změny			2,8	2,8	rozebrání části podlahy, odpojení a demontáž jednotek chlazení
MP410	počítač	sálový		epoxidový nátěr+zdvojená podlaha	omítka, malba	rastrový	beze změny			2,8	2,8	rozebrání části podlahy, odpojení a demontáž jednotek chlazení

## 2. PATRO

2P334	BTM+TÚ			epoxidový nátěr+zdvojená podlaha	omítka, malba	minerální	epoxidový nátěr+zdvojená podlaha	omítka, malba	minerální	2,84	2,84	Instalace nových jednotek chlazení, úpravy zdvojené podlahy
2P815	interlock			epoxidový nátěr+zdvojená podlaha	omítka, malba	minerální	beze změny			2,3	2,3	Rozebrání části podlahy pro instalace elektro
2P326	HTM			epoxidový nátěr+zdvojená podlaha	omítka, malba	minerální	beze změny			2,9	2,9	Rozebrání části podlahy pro instalace elektro