

Písemná zpráva zadavatele

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Obnova zdroje chladu pro technologická zařízení v ústředí ČNB“

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhotovil o veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení tuto písemnou zprávu.

I. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:

Zadavatel: Česká národní banka
Sídlo: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
IČO: 48136450
DIČ: CZ48136450

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je obnova zdroje chladu pro technologická zařízení v ústředí ČNB dle požadavků zadavatele, které jsou specifikovány v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je rovněž provádění profylaktických prohlídek nových blokových chladících jednotek, provádění kontrol těsnosti chladících okruhů a zajištění provádění mimozáručních a pozáručních oprav; v této části bude smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

II. Zvolený druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení.

III. Identifikační údaje všech uchazečů včetně uvedení jejich nabídkové ceny:

Dodavatel	Celková nabídková cena v EUR bez DPH
ALPINE-ENERGIE Česko spol. s r.o. Dobronická 1256 148 00 Praha 4 IČO: 29039347	286 056,50 (Nejedná se o celkovou nabídkovou cenu. Jedná se o celkovou cenu pouze za SKUPINY 1 a 3. Do celkové ceny není zahrnuta cena za SKUPINU 2. Důvodem je skutečnost, že uchazeč nevyplnil v tabulce u této skupiny počet jednotek u profylaktických prohlídek a kontrol těsnosti chladících okruhů. Z tohoto důvodu se v tabulce nespočítala cena celkem za tuto skupinu 2 a nenačetla se do celkové nabídkové ceny.)

SYB s.r.o. Třebonice 119 155 00 Praha 5 IČO: 49707701	239 822,27
ENVINET a.s. Modřínová 1094 674 01 Třebíč IČO: 25506331	285 865,76
Indu-Light Praha s.r.o. Beranových 65 199 00 Praha 9 IČO: 61246786	169 653,44
LAKA CZ s.r.o. Baňská 1431 156 00 Praha 5 – Zbraslav IČO: 25131770	284 150,53

IV. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

ALPINE-ENERGIE Česko spol. s r.o.

Dobronická 1256

148 00 Praha 4

IČO: 29039347

Odůvodnění:

Hodnotící komise zjistila, že v cenové tabulce obsažené v této nabídce, v položce č. 23 - „Profylaktická prohlídka dle požadavku výrobce“ a v položce č. 24 – „Kontrola těsnosti chladicích okruhů“, nebyly vůbec vyplněny počty těchto prohlídek a kontrol za období 48 měsíců.

V bodě 5 zadávací dokumentace - Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, konkrétně v bodě 5.1 je stanoveno: „Dodavatel vyplní podbarvená políčka v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 3 ZD. Pokud dodavatel podbarvená políčka v tabulce vůbec nevyplní, nabídka tohoto dodavatele bude ze zadávacího řízení vyřazena pro nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávací dokumentaci a dodavatel bude ze zadávacího řízení vyloučen.“.

Z důvodu nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách musela být nabídka v souladu s § 76 odst. 1 zákona hodnotící komisí vyřazena.

ENVINET a.s.

Modřínová 1094

674 01 Třebíč

IČO: 25506331

Odůvodnění:

Hodnotící komise zjistila, že v cenové tabulce obsažené v této nabídce není vůbec vyplněna (naceněna) položka č. 14 – Stavební úpravy (např. pergola, nosné rámy, izolátory chvění, ochranné a pomocné konstrukce, stavební přípomoci ...) potřebné pro zprovoznění díla.

V bodě 5 zadávací dokumentace - Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, konkrétně bodě 5.1 je stanoveno: „Dodavatel vyplní podbarvená políčka v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 3 ZD. Pokud dodavatel podbarvená políčka v tabulce vůbec nevyplní, nabídka tohoto dodavatele bude ze zadávacího řízení vyřazena pro nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávací dokumentaci a dodavatel bude ze zadávacího řízení vyloučen.“.

Z důvodu nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách musela být nabídka v souladu s § 76 odst. 1 zákona hodnotící komisí vyřazena.

Indu-Light Praha s.r.o.

Beranových 65
199 00 Praha 9 – Letňany
IČO: 61246786

Odůvodnění:

Hodnotící komise zjistila, že v cenové tabulce obsažené v této nabídce, v položce č. 24 – Kontrola těsnosti chladicích okruhů, je u počtu kontrol za období 48 měsíců uveden počet 4 kontrol.

V případě nabízeného zařízení – str. 28 nabídky – je však nezbytné, v souladu obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky, u tohoto chladicího zařízení s náplní kapaliny obsahující regulované látky o hmotnosti 30 kg nebo vyšší provádět kontroly těsnosti nejméně jednou za šest měsíců.

Z výše uvedeného vyplývá, že uvedený počet kontrol nebyl stanoven v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky. V řádku č. 24 cenové tabulky mělo být namísto počtu 4 kontrol za období 48 měsíců doplněno 8 kontrol. Z tohoto důvodu nebyl splněn požadavek zadavatele uvedený v zadávacích podmínkách.

Z důvodu nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách musela být nabídka v souladu s § 76 odst. 1 zákona hodnotící komisí vyřazena.

LAKA CZ s.r.o.

Baňská 1431
156 00 Praha 5 – Zbraslav
IČO: 25131770

Hodnotící komise zjistila, že v cenové tabulce obsažené v této nabídce není vůbec vyplněna (naceněna) položka č. 11 – Dodávka a realizace silnoproudých rozvodů.

V bodě 5 zadávací dokumentace - Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, konkrétně bodě 5.1 je stanoveno: „Dodavatel vyplní podbarvená políčka v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 3 ZD. Pokud dodavatel podbarvená políčka v tabulce vůbec nevyplní, nabídka tohoto dodavatele bude ze zadávacího řízení vyřazena pro nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávací dokumentaci a dodavatel bude ze zadávacího řízení vyloučen.“.

Hodnotící komise dále zjistila, že v cenové tabulce, v položce č. 24 – Kontrola těsnosti chladicích okruhů, je u počtu kontrol za období 48 měsíců uveden počet 2 kontrol.

V případě nabízeného zařízení je však nezbytné, v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, u tohoto chladicího zařízení s náplní kapaliny obsahující regulované látky o hmotnosti 30 kg nebo vyšší provádět kontroly těsnosti nejméně jednou za šest měsíců.

Z výše uvedeného vyplývá, že uvedený počet kontrol nebyl stanoven v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky. V řádku č. 24 cenové tabulky mělo být namísto počtu 2 kontrol za období 48 měsíců uvedeno 8 kontrol. Z tohoto důvodu nebyl splněn požadavek zadavatele uvedený v zadávacích podmínkách.

Z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách musela být nabídka v souladu s § 76 odst. 1 zákona hodnotící komisí vyřazena.

SYB s.r.o.

Třebonice 119
155 00 Praha 5
IČO: 49707701

Odůvodnění:

Hodnotící komise zjistila, že v Příloze č. 2 návrhu smlouvy obsaženého v nabídce, v řádcích číslo 23 a 24 nebyl uveden jen jeden název výrobce a typové označení dodávaného zařízení. V řádku 23 jsou uvedeny tři názvy výrobců a typových označení dodávaných BCHJ a v řádku 24 dva názvy výrobců a typových označení dodávaných FC. Zadavatel však nepřipustil uvedení více typů zařízení.

Uvedením nikoli jednoho, ale tří typů BCHJ a 2 typů v případě FC nebyly splněny požadavky zadavatele a z nabídky tudíž není zřejmé, které BCHJ či FC jsou pro plnění veřejné zakázky nabízeny.

Z uvedených důvodů nebyly splněny požadavky zadavatele a nabídka musela být v souladu s § 76 odst. 1 zákona hodnotící komisí vyřazena.

V. Důvod zrušení zadávacího řízení:

Důvodem zrušení zadávacího řízení je skutečnost, že z účasti v zadávacím řízení byli vyloučeni všichni dodavatelé /§ 84 odst. 1 písm. b) zákona/.

V Praze 26. 8. 2014

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky