

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| <b>Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.</b><br>Líbalova 1/2348<br>149 00 Praha 4<br><br>IČ: 07868821, DIC: CZ07868821<br>obch. rejstřík MS Praha, odd C, vl. 308965 | <b>Pro:</b>    | <b>Pan Jakub Janák</b>                                     |
|  | <b>Firma:</b>  | Česká národní banka  |
|  | <b>Tel:</b>    | +420 736 524 167   |
|  | <b>E-mail:</b> | <a href="mailto:Jakub.Janak@cnb.cz">Jakub.Janak@cnb.cz</a> |

|                       |                      |                       |                  |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| Vaše poptávka ze dne: | Naše nabídka ze dne: | <b>Číslo nabídky:</b> | Vyřizuje:        |
| -                     | 25.02.2020           | <b>20SE01_0143</b>    | Ing. Radek Mališ |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>Věc:</b> | <b>ČNB - Obnova MaR v budově ústředí ČNB - Úprava druhé vrstvy</b> |
|-------------|--|

Vážený pane Janáku,

Na základě naší komunikace, dostupné projektové dokumentace, zjištění na místě instalace si dovoluujeme Vám zaslat cenovou nabídku na postupnou úpravu druhé vrstvy měření a regulace Johnson Controls. Součástí cenové nabídky není renovace XT,XP modulů na komunci po sběrnici na NAE17 a 13, kde jsou MIGy pro integraci cizích zařízení.

Jsme připraveni celé řešení osobně vysvětlit a detailně projít.

#### Cenová nabídka:

| Položka  | Popis | Jednotková cena Kč | Množství | Sleva | Celková cena Kč   |
|--|-------|--------------------|----------|-------|-------------------|
| <b>Etapa I - Renovace systému MaR regulátorů DX - úprava druhé vrstvy - dílčí plnění</b>   |       |                    |          |       |                   |
| CD5 - Úprava 2.vrstvy  |       | 41 583 Kč / kpl    | 1 kpl    |       | 41 583 Kč         |
| CC5, CCS, CA - Úprava 2.vrstvy   |       | 41 583 Kč / kpl    | 1 kpl    |       | 41 583 Kč         |
| CA4,CA5 - Úprava 2.vrstvy  |       | 61 326 Kč / kpl    | 1 kpl    |       | 61 326 Kč         |
| CE4, CD4, CD3, CD1 - Úprava 2.vrstvy   |       | 45 995 Kč / kpl    | 1 kpl    |       | 45 995 Kč         |
| <b>Cena celkem za renovaci sběrnice NAE5</b>   |       |                    |          |       | <b>190 487 Kč</b> |
| CA3,CB2 - Úprava 2.vrstvy  |       | 30 663 Kč / kpl    | 1 kpl    |       | 30 663 Kč         |
| <b>Cena celkem za renovaci sběrnice NAE6a</b>  |       |                    |          |       | <b>30 663 Kč</b>  |
| BC - Úprava 2.vrstvy   |       | 90 597 Kč / kpl    | 1 kpl    |       | 90 597 Kč         |
| <b>Cena celkem za renovaci sběrnice NAE07</b>  |       |                    |          |       | <b>90 597 Kč</b>  |
| BB,CBP - Úprava 2.vrstvy   |       | 76 658 Kč / kpl    | 1 kpl    |       | 76 658 Kč         |
| <b>Cena celkem za renovaci sběrnice NAE16</b>  |       |                    |          |       | <b>76 658 Kč</b>  |
| <b>Etapa II - Renovace systému MaR regulátorů DX - úprava druhé vrstvy - dílčí plnění</b>  |       |                    |          |       |                   |
| CA1, CG1, CCM, CGC,CA2 - Úprava 2.vrstvy   |       | 61 326 Kč / kpl    | 1 kpl    |       | 61 326 Kč         |
| CB1,CDM - Úprava 2.vrstvy  |       | 45 995 Kč / kpl    | 1 kpl    |       | 45 995 Kč         |
| <b>Cena celkem za renovaci sběrnice NAE6a</b>  |       |                    |          |       | <b>107 321 Kč</b> |
| BA 3.pole - Úprava 2.vrstvy  |       | 45 995 Kč / kpl    | 1 kpl    |       | 45 995 Kč         |
| BA 1.,2.,4.pole - Úprava 2.vrstvy  |       | 45 995 Kč / kpl    | 1 kpl    |       | 45 995 Kč         |
| <b>Cena celkem za renovaci sběrnice NAE7</b>   |       |                    |          |       | <b>91 990 Kč</b>  |
| BC 1.,2.pole - Úprava 2.vrstvy   |       | 30 663 Kč / kpl    | 1 kpl    |       | 30 663 Kč         |
| BC 3.,4.pole - Úprava 2.vrstvy   |       | 30 663 Kč / kpl    | 1 kpl    |       | 30 663 Kč         |
| <b>Cena celkem za renovaci sběrnice NAE16</b>  |       |                    |          |       | <b>61 326 Kč</b>  |
| <b>Etapa III - Renovace systému MaR regulátorů DX - úprava druhé vrstvy - dílčí plnění</b> |       |                    |          |       |                   |
| CB5,CB4 - Úprava 2.vrstvy  |       | 30 663 Kč / kpl    | 1 kpl    |       | 30 663 Kč         |
| CC4,CC3, CB3 - Úprava 2.vrstvy   |       | 76 658 Kč / kpl    | 1 kpl    |       | 76 658 Kč         |
| CAV,CE1, CE3 - Úprava 2.vrstvy   |       | 41 583 Kč / kpl    | 1 kpl    |       | 41 583 Kč         |
| <b>Cena celkem za renovaci sběrnice NAE6b</b>  |       |                    |          |       | <b>118 241 Kč</b> |

|   |                 |       |  |                     |
|---|-----------------|-------|--|---------------------|
| CC2,CC1 - Úprava 2.vrstvy   | 61 326 Kč / kpl | 1 kpl |  | 61 326 Kč           |
| <b>Cena celkem za renovaci sběrnice NAE8A</b>   |                 |       |  | <b>61 326 Kč</b>    |
| CBV - Úprava 2.vrstvy   | 30 663 Kč / kpl | 1 kpl |  | 30 663 Kč           |
| CBV,CAP - Úprava 2.vrstvy   | 30 663 Kč / kpl | 1 kpl |  | 30 663 Kč           |
| CBM, CAM - Úprava 2.vrstvy  | 76 658 Kč / kpl | 1 kpl |  | 76 658 Kč           |
| <b>Cena celkem za renovaci sběrnice NAE8B</b>   |                 |       |  | <b>137 985 Kč</b>   |
| <b>Etapa IV - Renovace systému MaR regulátorů DX - úprava druhé vrstvy - dílčí plnění</b> |                 |       |  |                     |
| DB 2. a 3.pole - Úprava 2.vrstvy  | 45 995 Kč / kpl | 1 kpl |  | 45 995 Kč           |
| DB 1.pole - Úprava 2.vrstvy   | 45 995 Kč / kpl | 1 kpl |  | 45 995 Kč           |
| DD,DE,DC - Úprava 2.vrstvy  | 76 658 Kč / kpl | 1 kpl |  | 76 658 Kč           |
| <b>Cena celkem za renovaci sběrnice NAE9A</b>   |                 |       |  | <b>168 648 Kč</b>   |
| 1. Etapa - DA, CDP, CGV - Úprava 2.vrstvy   | 45 995 Kč / kpl | 1 kpl |  | 45 995 Kč           |
| 2. Etapa - CEV,CFV - Úprava 2.vrstvy  | 30 663 Kč / kpl | 1 kpl |  | 30 663 Kč           |
| 3. Etapa - CCV - Úprava 2.vrstvy  | 45 995 Kč / kpl | 1 kpl |  | 45 995 Kč           |
| <b>Cena celkem za renovaci sběrnice NAE9A</b>   |                 |       |  | <b>122 653 Kč</b>   |
| <b>Cena celkem</b>  |                 |       |  | <b>1 288 559 Kč</b> |

**Cenová nabídka neobsahuje realizační projektovou dokumentaci.**

**Pokud budou nezbytné další práce SW inženýra a s tím spojené nastavení, konfiguraci a parametrizaci nad rámec cenové nabídky, budou fakturovány v hodinové sazbě 1 340,- Kč bez DPH.**

Platnost nabídky: 6 měsíců od zaslání, nabídka je platná pouze jako celek, dle dohody

Dodací doba: dle dohody

Platební podmínky: dle platné servisní smlouvy, Fakturace po dílčím plnění.

Záruční doba 36 měsíců od skončení prací a vztahuje se na práci i materiál, záruka platí pouze po úplném zaplacení provedeného díla včetně DPH

Obchodní podmínky nspecifikované v tomto dokumentu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej zboží a služeb společnosti Johnson Controls, které jsou uvedeny na následujícím odkazu:

<https://www.johnsoncontrols.com/-/media/jci/BE/Czech%20Republic/JCBS-VOP-01-04-2019-CZ>


Započetím prací na základě této nabídky objednatel potvrzuje převzetí rizik v oblasti BOZP, PO a ekologie uvedených na následujícím odkazu:

<http://www.johnsoncontrols.cz/rizika-objednatele>.

V případě další konverzace, prosím uveďte číslo naší cenové nabídky.

S pozdravem,

Ing. Radek Malíš  
Sales Engineer - Service  
Tel.: +420 730 853 202  
E-mail: Radek.Malis@jci.com



Ing. Igor Beroun  
Jednatel společnosti Johnson Controls Building Solutions,  
spol. s r.o.