

Ing. arch. Michal Vondra – AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
A.T.A. STUDIO – ARCHITEKTONICKO TECHNICKÝ ATELIER
IČ: 43014186 DIČ: CZ6206160334 ČÍSLO AUTORIZACE ČKA: 1319

Sídlo: Ing. arch. Michal Vondra
Šumberova 2/329
162 00 Praha 6
Atelier: Hostivítova 731
278 01 Kralupy nad Vltavou
mobil: +420 603 228 533
tel: +420 311 284 984
e-mail: michal.vondra@tiscali.cz

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

pobočka Praha

Na Příkopě 864/28, Praha 1

STAVEBNÍ ÚPRAVY PENĚŽNÍHO PROVOZU

Dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby

Část: E – Dokladová část

Zodpovědný projektant:
Ing. arch. Michal Vondra
IČO: 43014186, ČKA: 01319
Hostivítova 731
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel: 603 228 533
Datum: 05/ 2014

Číslo paré:

PD byla projednána s:

- **OPP MHMP**, který vydává správní rozhodnutí na základě odborného vyjádření NPÚ Praha. Do doby vydání čístopisu PD bylo vydáno pouze odborné vyjádření NPÚ pod č.j.: NPÚ-311/20056/2014 ze dne 22.4.2014, které konstatuje, že z hlediska památkové péče je předložený návrh realizovatelný. Předmětný záměr v navrhované podobě a rozsahu je v souladu s režimem památkové ochrany stanoveným pro objekty v Pražské památkové rezervaci. Realizací připravovaných stavebních úprav nebude zásadním způsobem poškozena památková hodnota objektu samotného ani historické prostředí PPR, návrh je tedy akceptovatelný. Nejsou stanoveny žádné podmínky.
Toto stanovisko bude převzato do rozhodnutí OPP MHMP.
- **HSHMP** - hygienická stanice hl. m. Prahy vydala souhlasné stanovisko pod č.j: HSHMP 10156/2014 ze dne 1.4.2014. Pro stavbu byly stanoveny následující podmínky:
 1. Před započítím užívání větracích zařízení musí být předložen protokol dokládající, že VZT zařízení zajišťují projektovanou výměnu vzduchu.
 2. Po uvedení nového stroje na třídění bankovek do provozu musí být předložen doklad podložený měřením hluku, provedeném držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace prokazující, že při provozu nového stroje na třídění bankovek v počítařně v přízemí objektu není překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku L_{Areg8h} 85dB.
- **HZS Praha** – vydal koordinované závazné souhlasné stanovisko pod č.j.: HSAA-2597-3/2014 ze dne 28.3.2014. Pro stavbu byly stanoveny následující podmínky:
 1. Na střeše objektu, který je předmětem stavebního řízení je umístěna elektronická siréna, která je zapojena do jednotného systému varování a vyrozumění. Z těchto důvodů upozorňujeme na povinnost zachování funkčnosti sirény stanovenou zákonem č.239/200 Sb. §23 odst. 2 písm. C) a d) a § 25 odst. 2 písm. E) a f). V případě nutnosti jakékoliv manipulace je třeba kontaktovat Magistrát HMP, odbor krizového řízení Ing. Alexandra Bogdanského tel. 236002819, mobil: 602305979, e-mail: Alexandr.bogdansky@cityofprague.cz.
 2. Budou dodrženy podmínky a požadavky stanovené ve schváleném požárně bezpečnostním řešení.

Veškeré požadavky budou akceptovány a při stavbě dodrženy. Vyjádření jsou nedílnou součástí PD.



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor památkové péče
Oddělení státní správy památkové péče
Mgr. Jan Kostěnek, Ph.D.
Jungmannova 35/29
P. O. BOX 800
111 21 Praha 1

Váš dopis čj. / ze dne
S-MHMP 294222/2014/14.3. 2014

Naše čj.
NPÚ-311/20056/2014

Vyřizuje / tel.
Ing. arch. Cibulová/277

Spisový znak
820.2

V Praze dne
22. 4. 2014

Věc: Odborné vyjádření sloužící jako podklad pro vydání správního rozhodnutí
Čp. 864, Nové Město, Na Příkopě 28, Praha 1
Pražská památková rezervace, památka UNESCO
Dokumentace pro stavební řízení (ATA Studio, Ing. arch. Michal Vondra, Šumberova 2, Praha 6) stavební úpravy peněžního provozu v objektu ČNB

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze (dále jen NPÚ ÚOP HMP), vydává na žádost, kterou obdržel dne 17. 3. 2014, podle ustanovení § 14 odst. 2 a 7 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedené věci toto odborné vyjádření:

Předmětem projektové dokumentace je návrh na stavební úpravy prostor peněžního provozu jižní části přízemí a v 1. suterénu vlevo od pasáže směrem z ulice Na Příkopě. Dochází pouze k funkční změně v užívání jedné místnosti (funkční sloučení s nevyužívanou místností) a rozdělení chodby na dvě části.

Úpravy spočívají v následujících podrobnostech:

- redukce chodby na požární únik z prostoru počítařny přes dvojici bezpečnostních dveří,
- demontáž bankovní technologie,
- demontáž stávající zdvojené podlahy, náhrada za OSB desky, stávající povrchová vrstva marmoleum Mero na podlaze zůstane,
- vyřezání železobetonové příčky tloušťky 180 mm,
- vybourání cihelné přizdívky tloušťky 50 mm,
- vložení ocelového překladu do vyříznutého otvoru v železobetonové přičce ze dvou úhelníků 160/100/10 o délce 5500 mm,
- předělení místnosti novou bezpečnostní příčkou demontáž VZT pod stropem až k venkovní mříži, zazdívky otvorů po odstranění VZT,
- úpravy prostupů konstrukcemi, po demontáži VZT doplnění rastrového podhledu,
- začištění poškozených omítek.

Z hlediska památkové péče je předložený návrh

realizovatelný.

Odůvodnění:

Monumentální komplex budov České národní banky vyplňuje rozevřeným segmentem nároží ulice Na Příkopě a Senovážné ulice a pohledově uzavírá jižní stranu náměstí Republiky. Objekt byl vystavěn v neoklasicistním stylu podle projektu Františka Roitha v letech 1935-1938 na místě starších, ještě barokních objektů, ale i staršího sídla banky, z jehož bohaté plastické výzdoby (St. Sucharda, B. Schnirch, L. Šaloun) se zachovalo pouze sousoší génia se lvem (Antonín Popp), osazené na vrcholu novostavby.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu nacházející se na území Pražské památkové rezervace (PPR), vztahují se na stavební úpravy této stavby rovněž ustanovení nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze. Památková rezervace v hlavním městě Praze, představující historické jádro Prahy, byla v roce 1992 zařazena do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

NPÚ ÚOP HMP podal v roce 1997 návrh na zapsání objektu za nemovitou kulturní památku, řízení nebylo zahájeno.

Připravované stavební úpravy se nedotknou umělecko-řemeslných prvků podléhajících památkové ochraně.

Předmětný záměr v navrhované podobě a rozsahu je v souladu s režimem památkové ochrany stanoveným pro objekty v Pražské památkové rezervaci. Realizaci připravovaných stavebních úprav nebude zásadním způsobem poškozena památková hodnota objektu samotného ani historické prostředí PPR, návrh je tedy akceptovatelný.

Příloha: dokumentace
Za správnost: Vaňhová

Ing. arch. Ondřej Šefců v. r.
ředitel

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytiřská 404/12, Praha 1 • tel.: 296 336 700 • podatelna@hygp Praha.cz • ID: zpqai2i

Pan

Ing.arch.Michal Vondra

Šumberova 2

162 00 P r a h a 6

Naše č.j.: HSHMP 10156/2014

Sp. značka: S-HSHMP 10156/2014/3243

Vyřizuje: MUDr.Helga Šimůnková

V Praze dne: 1.4.2014

Stanovisko HSHMP k akci: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, č.p.864, Praha 1 – stavební úpravy peněžního provozu v přízemí objektu

Na základě žádosti stavebníka Česká národní banka se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28 – IČ: 48136450 zastoupeného Ing.arch. Michalem Vondrou Praha 6, Šumberova 329/2 – IČ: 43014186 ze dne 6.3.2014, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst.2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů předloženou dokumentaci na akci Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, č.p.864, Praha 1, stavební úpravy peněžního provozu v přízemí objektu.

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy toto stanovisko:

S projektovou dokumentací na akci Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, č.p.864, Praha 1, stavební úpravy peněžního provozu v přízemí objektu se

s o u h l a s í

za předpokladu splnění této podmínky:

1) Před započatím užívání větracích zařízení musí být předložen protokol dokládající, že VZT zařízení zajišťují projektovanou výměnu vzduchu.

2) Po uvedení nového stroje na třídění bankovek do provozu musí být předložen doklad podložený měřením hluku, provedeném držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace prokazující, že při provozu nového stroje na třídění bankovek v počítačárně v přízemí objektu není překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku $A L_{Aeq,8h}$ 85dB.

Stránka 1 z 2

O d ů v o d n ě n í :

Projektová dokumentace řeší vnitřní stavební úpravy související s instalací nového stroje na počítání bankovek. Bude provedeno rozšíření stávajícího pracoviště o sousední technickou místnost PP324 v přízemí. Bude doplněno osvětlení na požadovanou úroveň a bude doplněno vzduchotechnické zařízení pro novou místnost. Počet pracovníků zůstane stejný, sanitární zařízení je stávající. Technologie zpracování bankovek se nemění, na počítačárně v přízemí jsou umístěny třídící (skartovací) stroje na bankovky, které jsou napojeny na rozvody centrálního odsávacího zařízení papírové drtě z bankovek

Podmínka č. 1 byla stanovena podle § 41 a 42 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 2 byla stanovena podle § 3 odst. 1 písm.a) nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací .

Projektovou dokumentaci vypracoval: Ing.arch.Michal Vondra, Šumberova 2,Praha 6.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace vyhovuje zásadním požadavkům předpisů o ochraně veřejného zdraví, bylo možno s předloženou dokumentací vyslovit souhlas.



MUDr.Helga Šimůnková
vedoucí oddělení hygieny práce
pobočky Praha - centrum



Příloha: PD



Naše č.j.: HSAA- 2597-3/2014

Váš dopis zn.: ze dne 28.2.2014

Počet listů: 1

Přílohy: 0

V Praze dne: 28.03.2014

pan

Ing. arch. Michal Vondra

Hostivítova 731

278 01 Kralupy nad Vltavou

Vyřizuje za PO: kpt. Ing. Petr Štanc, tel./fax.: 950 812 713/712

Vyřizuje za OBOK: nrap. Jiří Podmoll, tel./fax.: 950 812 537

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Označení, název stavby: Stavební úpravy peněžního provozu - České národní banky, pobočky Praha

Místo stavby: Praha 1, Nové Město, čp. 864, Na Příkopě 28

Stavebník: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1

Zpracovatel: PD – Ing. arch. Michal Vondra (02/2014) ; PBŘ – Ing. Jaroslav Laurin (02/2014)

Předložena dokumentace pro: stavební řízení

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů projektovou dokumentaci v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby předloženou dne: 04.03.2014. K výše uvedené dokumentaci vydává:

souhlasné stanovisko s těmito podmínkami:

1) Na střeše objektu, který je předmětem stavebního řízení je umístěna elektronická siréna, která je zapojena do jednotného systému varování a vyrozumění. Z těchto důvodů upozorňujeme na povinnost zachování funkčnosti sirény stanovenou zákonem č. 239/2000 Sb. § 23 odst. 2 písm. c) a d) a § 25 odst. 2 písm. e) a f). V případě nutnosti jakékoli manipulace je třeba kontaktovat Magistrát hlavního města Prahy, odbor krizového řízení Ing. Alexandra Bogdanského tel. 236 002 819, mobil: 602 305 979, email: Alexandr.bogdansky@cityofprague.cz

2) Budou dodrženy podmínky a požadavky stanovené ve schváleném požárně bezpečnostním řešení.

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2


mjr. Ing. Alena Rejmonová

vedoucí oddělení pro Prahu 1 a Prahu 2