

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Pavel Pekár ulice Čoupkových 4, 624 00 Brno gsm : XXXXXXXXXX email: XXXXXXXXXX		RAZÍTKO, PODPIS
OBJEDNATEL Česká národní banka, na Příkopě 28, 115 03 Praha 1		
ZHOTOVITEL P.P. Architects s.r.o. Slovinská 29, 612 00 Brno		
NÁZEV AKCE Oprava hydroizolace budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno		DATUM 11/2023
		STUPEŇ DPS
		ČÍSLO PARÉ
ZPRACOVATEL ČÁSTI P.P.Architects s.r.o., Slovinská 29, 612 00 Brno		OZN. PROJEKTOVÉ ČÁSTI <div style="font-size: 48pt; font-weight: bold; text-align: center;">A</div>
VYPRACOVAL XXXXXXXXXX		
PROJEKTOVÁ ČÁST PRŮVODNÍ ZPRÁVA		

OBSAH:

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....	3
A.1.1	ÚDAJE O STAVBĚ.....	3
A.1.2	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ	3
A.1.3	ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE	3
A.2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ....	4
A.3	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	4

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: **Oprava hydroizolace budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno**

Místo stavby: Rooseveltova 575/18, Brno-město, 60200 Brno
parc. č. 100, 81/3, 101, 102, k.ú. město Brno

Předmět dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Objednatel: **Česká národní banka**
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
IČO: 48136450
zastoupená
Ing. Zdeňkem Virusem, ředitelem sekce správní
Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Zhotovitel: **P.P. Architects s.r.o.**
sídlem Slovinská 693/29, 612 00 Brno
zastoupená Ing. arch. Pavlem Pekárem, jednatelem
IČ: 27689778

Kontakt: datová schránka: **suht9w3**
tel. [REDACTED]
e-m [REDACTED]

Zodpovědný projektant: **Ing. arch. Pavel Pekár**
ulice Čoupkových 4, 624 00 Brno
číslo a typ autorizace: **02833 A**
mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Autoři návrhu: Ing. arch. Pavel Pekár

Sanace vlhkého zdiva: [REDACTED]
Na Bahně 27, 664 34 Rozdrojovice
tel: [REDACTED]
e-m [REDACTED]
IČO: 735 91 670
- autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby osvědčení o
autorizaci: [REDACTED] číslo v seznamu ČKAIT: 1 [REDACTED]

- autorizace WTA CZ pro oblast sanace zděných staveb
proti vlhkosti, číslo v seznamu WTA CZ: [REDACTED]

Spolupráce: [REDACTED]

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ

Stavba nebude členěna na stavební a inženýrské objekty ani technologická zařízení, jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu.

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Studie proveditelnosti „Oprava hydroizolace budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno“, zpracováno spol. P.P. Architects s.r.o., 12/2022
- Zápis z prohlídky s ohledem na vlhkostní problematiku v 1. PP objektu, doporučení postupů pro realizaci stavebního záměru, [REDACTED] D., listopad 2021
- Ústní vyjádření objednatele k provedeným úpravám v minulosti, o technickém a celkovém stavu budovy ČNB ([REDACTED])
- Místní šetření v říjnu, listopadu 2022: osobní prohlídka místa + fotodokumentace
- Katastr nemovitostí – katastrální mapa, parcelní kresba
- Geodetické zaměření řešeného území stavby – výškopis, polohopis, inženýrské sítě, dne 20. 9. 2022 zaměřili a vypracovali [REDACTED] ověřila [REDACTED] [REDACTED] ne 29. 9. 2022, za společnost ZAMESI s.r.o., Hrozňatova 3939/25a, 615 00 Brno
- Zpráva o revizi kanalizace, objekt: Rooseveltova 575 / 18 a Sukova 576 / 3, 602 00 Brno, zpracovatel: Sebak spol. s r. o., Kudrnova 447/27, 620 00 Brno, 9. 11.2022
- Stavebně technický průzkum se zaměřením na vlhkost a salinitu zdiva, zpracoval In [REDACTED] [REDACTED], Jezerůvky 525/7, 621 00 Brno, listopad 2022 ve spolupráci se společností Průzkumy staveb s.r.o., Lísky 1000/44, 624 00 Brno.
- Dokumentace skutečného provedení stavby Kolektor Sukova, vypracováno společností Aquatis a.s., Botanická 56, 602 00 Brno, září 2005
- Existence a průběh inženýrských sítí správců technické infrastruktury – viz dokladová část
- Projektová dokumentace ČNB, pob. Brno, Rekonstrukce objektu č. p. 575 (včetně části Zdravotně technická instalace), vypracováno společností ANNAM, s.r.o., Masarykova 207, 698 01 Veselí nad Moravou, 04/1998
- Skladby zpevněných ploch na ulici Sukova, poskytla [REDACTED] a za Brněnské komunikace a.s., 16. 11. 2022
- Ústní konzultace při místních šetřeních – [REDACTED] o za NPÚ v Brně, Ing. [REDACTED] za Technické sítě Brno a.s.
- Projektová dokumentace pro stavební povolení ČNB, pob. Brno, „Oprava hydroizolace budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno“, zpracováno spol. P.P. Architects s.r.o., 06/2023
- Normy:
 - ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení
 - ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - základní ustanovení
 - ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - základní ustanovení
 - Směrnice WTA 4-6-98, Dodatečná izolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou
 - Směrnice WTA 4-4-04, Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti
 - Směrnice WTA 2-9-04, Sanační omítky