

evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-375-16
evidenční číslo dodatku č. 1 ČNB: 92-404-16
evidenční číslo dodatku č. 2 ČNB: 92-109-17
evidenční číslo dodatku č. 3 ČNB: 92-208-19
evidenční číslo dodatku č. 4 ČNB: 92-164-20
evidenční číslo dodatku č. 5 ČNB: 92-316-22
evidenční číslo dodatku č. 6 ČNB: 92-035-23
evidenční číslo dodatku č. 7 ČNB: 92-026-24
evidenční číslo dodatku č. 8 ČNB: 92-033-25
evidenční číslo dodatku č. 9 ČNB: 92-017-26

evidenční číslo smlouvy zhotovitele: Z1600577

Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo uzavíraný mezi smluvními stranami

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

SOKRA, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95353

Bohúňova 12/1342

149 00 Praha 4

Doručovací adresa: Bečovská 1273/1, 104 00 – Praha 22 Uhřetěves

zastoupená: Dr. Svatomírem Begeni, jednatelem

IČO: 27088090

DIČ: CZ27088090

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 10, č. ú.: CZK: 513746190297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2016 smlouvu o dílo, ev. č. smlouvy ČNB: 92-375-16, číslo smlouvy zhotovitele: Z1600577, ve znění dodatků č. 1 až 8, na obnovu zdroje chladu pro budovu ČNB v Ústí nad Labem (dále jen „smlouva“). Součástí předmětu plnění je mimo jiné provádění pravidelných profylaktických prohlídek blokové chladicí jednotky, kontrol těsnosti chladících okruhů a provádění mimozáručních a pozáručních oprav. Zhotovitel dle čl. III odst. 7 smlouvy navrhl objednateli zvýšení paušálních cen za tato plnění o inflaci za rok 2025, která u sjednaného indexu CM 331 činí 4,3 %.

Smluvní strany se v souladu s čl. XIII odst. 2 dohodly na následujících změnách smlouvy:

evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-375-16
evidenční číslo dodatku č. 1 ČNB: 92-404-16
evidenční číslo dodatku č. 2 ČNB: 92-109-17
evidenční číslo dodatku č. 3 ČNB: 92-208-19
evidenční číslo dodatku č. 4 ČNB: 92-164-20
evidenční číslo dodatku č. 5 ČNB: 92-316-22
evidenční číslo dodatku č. 6 ČNB: 92-035-23
evidenční číslo dodatku č. 7 ČNB: 92-026-24
evidenční číslo dodatku č. 8 ČNB: 92-033-25
evidenční číslo dodatku č. 9 ČNB: 92-017-26

evidenční číslo smlouvy zhotovitele: Z1600577

Článek II Změny smlouvy

1. Pro účely aplikace inflační doložky bude základem pro změnu paušální ceny za provedení profylaktické prohlídky aktuální cena snižená o cenu výjezdu ve výši 427 Kč. S ohledem na to, že kontrola těsnosti chladících okruhů je prováděna spolu s profylaktickou prohlídkou, bude základem pro změnu ceny kontroly těsnosti její aktuální cena v plné výši, tj. bez snížení o cenu za výjezd.
2. Cena za provedení profylaktické prohlídky podle čl. I odst. 3 smlouvy se zvyšuje na částku 7 702,51 Kč bez DPH a cena za provedení kontroly těsnosti chladících okruhů podle čl. I odst. 3 se zvyšuje na částku 748,63 Kč bez DPH.
3. Hodinová sazba za provádění mimozáručních a pozáručních oprav se zvyšuje na částku 823,85 Kč bez DPH (za práci v době od 6:00 do 22:00 hod.) a na částku 1 348,36 Kč bez DPH (za práci v době od 22:00 do 6:00 hod. a ve dnech pracovního klidu).

Článek III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne 29. 7. 2026

V Praze dne 22. 7. 2026

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Virius

1

ředitel sekce správní

[Redacted signature]

Ing. Jakub Janák

ředitel odboru technického

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
48

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Dr. Svatomír Begeni

jednatel

SOKID, s.r.o.
00 Praha
724 224 974
Z27088090