

6


5

4

3

2

1



2. DOPIS K NP - NOVÝ STAV - UPRÁVY V MÍSTNOSTI		3. DOPIS K NP - NOVÝ STAV - UPRÁVY V MÍSTNOSTI	
Číslo	Název	Číslo	Název
2.01	Úprava stropu	3.01	Úprava stropu
2.02	Úprava stropu	3.02	Úprava stropu
2.03	Úprava stropu	3.03	Úprava stropu
2.04	Úprava stropu	3.04	Úprava stropu
2.05	Úprava stropu	3.05	Úprava stropu
2.06	Úprava stropu	3.06	Úprava stropu
2.07	Úprava stropu	3.07	Úprava stropu
2.08	Úprava stropu	3.08	Úprava stropu
2.09	Úprava stropu	3.09	Úprava stropu
2.10	Úprava stropu	3.10	Úprava stropu
2.11	Úprava stropu	3.11	Úprava stropu
2.12	Úprava stropu	3.12	Úprava stropu
2.13	Úprava stropu	3.13	Úprava stropu
2.14	Úprava stropu	3.14	Úprava stropu
2.15	Úprava stropu	3.15	Úprava stropu
2.16	Úprava stropu	3.16	Úprava stropu
2.17	Úprava stropu	3.17	Úprava stropu
2.18	Úprava stropu	3.18	Úprava stropu
2.19	Úprava stropu	3.19	Úprava stropu
2.20	Úprava stropu	3.20	Úprava stropu
2.21	Úprava stropu	3.21	Úprava stropu
2.22	Úprava stropu	3.22	Úprava stropu
2.23	Úprava stropu	3.23	Úprava stropu
2.24	Úprava stropu	3.24	Úprava stropu
2.25	Úprava stropu	3.25	Úprava stropu
2.26	Úprava stropu	3.26	Úprava stropu
2.27	Úprava stropu	3.27	Úprava stropu
2.28	Úprava stropu	3.28	Úprava stropu
2.29	Úprava stropu	3.29	Úprava stropu
2.30	Úprava stropu	3.30	Úprava stropu

PROJEKTANT : ING. VLASTIMIL KRÍŽAN		ING. VLASTIMIL KRÍŽAN	
INVESTOR : ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, NA PŘÍKOPĚ 28, PRAHA 1		403 40 ÚSTÍ NAD LABEM	
OBCNÍ ÚŘAD : ÚSTÍ NAD LABEM		TEL: 603 709 577	
KRAJ : ÚSTECKÝ		vl.krizan@seznam.cz	
AKCE :		FORMÁT:	
ČNB ÚSTÍ NAD LABEM, KLÁŠTERNÍ 3301/11, ÚSTÍ N.L.		DATUM : ČERVEN 2015	
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ – BYTY NA KANCELÁŘE		STUPEŇ: DPS	
OBSAH :		ČÍSLO ZAKÁZKY: 57/2015	
VNADZEMNÍ PODLAŽÍ		MĚŘÍTKO: 1 : 75	
		ČÍSLO VÝKRESU: E-03.2	

"A" – STÍTLIDLO 2x36W EP, LÍSTĚVNÁ MŘÍŽKA, ZDROJ 840
"B" – STÍTLIDLO 2x36W EP, LÍSTĚVNÁ MŘÍŽKA, ZDROJ 840
"C" – STÍTLIDLO DO PODHLAVU LED 1x28W, OPALOVÉ SKLO

KABELE ÚTP JSOU VEDENY V LÍSTÁCH POD STROPY