

Příloha č.4 ZD – Fotodokumentace stávajícího stavu

Číslo fotografie	Název fotografie
1.	Detail napojení BCHJ na primární rozvod chlazeného média
2.	Detail napojení BCHJ na primární rozvod chlazeného média s detailem ventilu
3.	Detail výrobního štítku ventilu
4.	Situace BCHJ ze strany napojení na primární okruh
5.	Situace BCHJ ze strany připojení na silové rozvody
6.	Celková situace obou BCHJ ze strany napojení na primární okruh
7.	Situace BCHJ a volného chlazení, zobrazení servisní lávky
8.	Volné chlazení
9.	Štítek BCHJ
10.	Pohled na servisní lávku a nosnou konstrukci
11.	Detail uložení nosné konstrukce na patky
12.	Detail uložení nosné konstrukce a detail odpružení nosného rámu a rámu BCHJ
13.	Detail odpružení BCHJ
14.	Ocelová střešní konstrukce (pergola) nad BCHJ ze strany napojení na primární okruh
15.	Ocelová střešní konstrukce (pergola) nad BCHJ ze strany napojení na silnoprúd
16.	Detail ocelové střešní konstrukce (pergoly)
17.	Silový rozvaděč Rchl2 - 1 až 4 v místnosti strojovny 5P351
18.	Skříň č. 1 silového rozvaděče Rchl2
19.	Skříň č. 2 silového rozvaděče Rchl2
20.	Skříň č. 3 silového rozvaděče Rchl2
21.	Skříň č. 4 silového rozvaděče Rchl2
22.	Proluka mezi rozvaděčem Rchl2 a BH. Proluka je cca 670 mm široká.
23.	Detail proluky mezi rozvaděčem Rchl2 a BH. Proluka je cca 670 mm široká.
24.	Provozní nádoba na glykol (cca 2,5 m3)
25.	Provozní nádoba na glykol (cca 2,5 m3) vč. armatur

Fotografie č.1 - Detail napojení BCHJ na primární rozvod chlazeného média



Fotografie č. 2 - Detail napojení BCHJ na primární rozvod chlazeného média s detailem ventilu



Fotografie č. 3 - Detail výrobního štítku ventilu



Fotografie č. 4 - Situace BCHJ ze strany napojení na primární okruh



Fotografie č. 5 - Situace BCHJ ze strany připojení na silové rozvody



Fotografie č. 6 - Celková situace obou BCHJ ze strany napojení na primární okruh




Fotografie č. 7 - Situace BCHJ a volného chlazení, zobrazení servisní lávky



Fotografie č. 8 - Volné chlazení



Fotografie č. 9 - Štítek BCHJ



Fotografie č. 10 - Pohled na servisní lávku a nosnou konstrukci



Fotografie č. 11 - Detail uložení nosné konstrukce na patky



Fotografie č. 12 - Detail uložení nosné konstrukce a detail odpružení nosného rámu a rámu BCHJ



Fotografie č. 13 - Detail odpružení BCHJ



Fotografie č. 14 - Ocelová střešní konstrukce (pergola) nad BCHJ ze strany napojení na primární okruh



Fotografie č. 15 - Ocelová střešní konstrukce (pergola) nad BCHJ ze strany napojení na silnoprúd



Fotografie č. 16 - Detail ocelové střešní konstrukce (pergoly)




Fotografie č. 17 - Silový rozvaděč Rch12 - 1 až 4 v místnosti strojovny 5P351




Fotografie č. 18 - Skříň č. 1 silového rozvaděče Rchl2



Fotografie č. 19 - Skříň č. 2 silového rozvaděče Rchl2



Fotografie č. 20 - Skříň č. 3 silového rozvaděče Rchl2



Fotografie č. 21 - Skříň č. 4 silového rozvaděče Rchl2



Fotografie č. 22 - Proluka mezi rozvaděčem Rchl2 a BH. Proluka je cca 670 mm široká.



Fotografie č. 23 - Detail proluky mezi rozvaděčem Rchl2 a BH. Proluka je cca 670 mm široká.



Fotografie č. 24 - Provozní nádoba na glykol (cca 2,5 m3)



Fotografie č. 25 - Provozní nádoba na glykol (cca 2,5 m3) vč. armatur

